

Untersuchungsbericht

Junkers & Müllers GmbH

Bolksbuscher Straße 27

41239 Mönchengladbach

DELCOTEX

Delius Techtex GmbH & Co. KG

Vilsendorfer Str. 50

33739 Bielefeld

Germany

Internet: www.textillabor.eu

Kontakt: Detlef von Seyfried

Abteilung: Labor/Laborleitung

Telefon: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 57

Fax: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 34

Datum : 29.05.2019

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Untersuchungsziel: Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 „schwerentflammbar“ nach DIN 4102, Teil 1

Untersuchungsgut: TT Mediatex Troja

Probennahme: durch den Auftraggeber

Auftraggeber: siehe Anschrift

Auftragsdatum: 30.04.2019

Auftragseingang: 03.05.2019

Prüfdatum: 23.05.2019

Anzahl Seiten: 6

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Akkreditierte Prüfverfahren sind unterstrichen. Im Prüfbericht enthaltene Bewertungen und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner durchgeführte Prüfungen sind mit einem ° gekennzeichnet. Mitteilung über den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegenüber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Prüfstelle zulässig. Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen/ Datenblättern / Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Seite 2 von 6

Prüfergebnis

Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Dicke [mm]	Gewicht [g/m ²]
TT Mediatex Troja	100% Baumwolle; Gewebe; 400 g/m ² ; ca.0,58mm; einseitige Polymerbeschichtung; rechte Wareenseite beschichtet (B), weiß; andere Wareenseite (A), beige	weiß/beige	≈ 0,65	≈ 411,30

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor.

Herstellung und Vorbereitung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000mm x 190mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 20 +/- 2 °C und 65 +/- 4 % relative Luftfeuchte bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

Besondere Bemerkungen: keine

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Seite 3 von 6

Prüfergebnis

1. Methode: Brandschachtprüfung nach DIN 4102-1 (1998-05)

Ergebnisse der Brandschachtprüfung (Teil 1)

Probenanordnung: freihängend

Probe A	Beflammung der Seite A in Längsrichtung	Farbe: beige	4 Proben Seite A: Längsrichtung
Probe B	Beflammung der Seite B in Längsrichtung	Farbe: weiß	4 Proben Seite B: Längsrichtung
Probe C	Beflammung der Seite A in Querrichtung	Farbe: beige	4 Proben Seite A: Querrichtung
Probe D	Beflammung der Seite B in Querrichtung	Farbe: weiß	4 Proben Seite B: Querrichtung

			Messwerte Probekörper				
		Dim.	A	B	C	D	E
1	Nr. Der Probenanordnung gemäß DIN 4102 Teil 15 (1990-05), Tabelle 1		1	1	1	1	
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	cm	60	60	70	65	
3	Zeitpunkt ¹⁾	min:s	0:21	0:24	0:27	0:21	
4	Durchschmelzen / Durchbrennen						
	Zeitpunkt ¹⁾	min:s	0:47	0:29	0:42	0:29	
5	Feststellungen an der Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	min:s	-	-	-	-	
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	min:s	-	-	-	-	
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	min:s	nein	nein	nein	nein	
	Umfang		-	-	-	-	
8	vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾		-	-	-	-	
9	stetig abtropfende Probenmaterial ²⁾		-	-	-	-	
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾		nein	nein	nein	nein	
11	vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾		-	-	-	-	
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾		-	-	-	-	
13	Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)	min:s	nein	nein	nein	nein	
	Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes / abfallendes Material		nein	nein	nein	nein	
14	Zeitpunkt ¹⁾	min:s	-	-	-	-	
15	Vorzeitiges Versuchsende Ende des Brandgeschehens an der Probe ¹⁾	min:s	-	5:42	-	-	
16	Zeitpunkt eines ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	min:s	-	-	-	-	

¹⁾ Zeitpunkt ab Versuchsbeginn

²⁾ Zutreffendes angekreuzt

³⁾ Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatten/Schaumschicht getrennt.

⁴⁾ sehr starke Rauchentwicklung

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Seite 4 von 6

Ergebnisse der Brandschachtprüfung (Teil 2)

			Messwerte Probekörper								
		Dim.	A		B		C		D		E
	Nachbrennen nach Versuchsende		nein		nein		nein		nein		
17	Dauer ¹⁾	min:s	-		-		-		-		
18	Anzahl der Proben		-		-		-		-		
19	Probenvorderseite ²⁾		-		-		-		-		
20	Probenrückseite ²⁾		-		-		-		-		
21	Flammenlänge	cm	-		-		-		-		
22	Nachglimmen nach Versuchsende		ja		ja		ja		ja		
23	Dauer ¹⁾	min:s	0:08		0:03		0:04		0:04		
	Anzahl der Proben		2		1		2		1		
24	Ort des Auftretens		-		-		-		-		
25	untere Probenhälfte ²⁾		ja		ja		ja		ja		
26	obere Probenhälfte ²⁾		-		-		-		-		
27	Probenvorderseite ²⁾		-		-		-		-		
	Probenrückseite ²⁾		-		-		-		-		
28	Rauchdichte ≤ 400% * min		137,89		237,39		197,18		237,79		
29	> 400% *min ⁴⁾		-		-		-				
30	Diagramm in Anlage Nr.		1		2		3		4		
	Restlängen										
31	Einzelwerte	cm	59	60	55	57	60	64	54	57	
			59	63	58	55	63	62	55	60	
32	Mittel der Einzelwerte ³	cm	60		56		62		57		
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.		1		2		3		4		
	Rauchgastemperatur										
34	Maximum des Mittelwertes	°C	116,8		127,3		123,5		124,4		
35	Zeitpunkt ¹⁾	min:s	9:59		9:58		9:59		9:58		
36	Diagramm in Anlage Nr.		1		2		3		4		
37	Bemerkungen: -										

¹⁾ Zeitpunkt ab Versuchsbeginn

²⁾ Zutreffendes angekreuzt

³⁾ Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatten/Schaumschicht getrennt.

⁴⁾ sehr starke Rauchentwicklung

Erläuterung zur Versuchsdurchführung:

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Seite 5 von 6

2. Methode: Brennverhalten - Baustoffe und Bauteile nach DIN 4102-1 B2 (1998-05) Prüfung auf Normalentflammbarkeit

3. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand: s. Seite 2

4. Herstellung und Vorbehandlung der Proben:

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 20 +/- 2 °C und 65 +/- 4 % relative Luftfeuchte 14 Tage gelagert.

5. Probenanordnung:

- freihängend
- Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Längs- und Querrichtung.

6. Prüfdatum: 23.05.2019

Ergebnisse der Normalentflammbarkeitsprüfung

TT Mediatex Troja Längsrichtung	Dim.	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung					
Proben Nr.		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Beflammte Wareenseite	A/B	A	A	A	B	B		A	B				
Entzündung ¹⁾	s	5	4	4	2	2		6	5				
Erreichen der Messmarke ¹⁾²⁾	s	/	/	/	/	/		/	/				
max. Flammenhöhe	cm	6	5	5	6	6		4	6				
Zeitpunkt	s	7	11	11	12	11		14	11				
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	s	15	15	15	15	15		15	15				
Ende des Glimmens ¹⁾	s	18	18	19	17	17		/	17				
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	s	/	/	/	/	/		/	/				
Rauchentwicklung (visuell)		sehr stark						sehr stark					
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s ¹⁾	s	/	/	/	/	/		/	/				
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2,0cm H 5,0cm													

TT Mediatex Troja Querrichtung	Dim.	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung					
Proben Nr.		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Beflammte Wareenseite	A/B	A	A	A	B	B		A	B				
Entzündung ¹⁾	s	1	1	1	1	1		6	5				
Erreichen der Messmarke ¹⁾²⁾	s	/	/	/	/	/		/	/				
max. Flammenhöhe	cm	4	4	5	6	7		5	7				
Zeitpunkt	s	8	8	8	11	12		14	13				
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	s	15	15	15	15	15		15	15				
Ende des Glimmens ¹⁾	s	18	18	18	17	18		/	/				
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	s	/	/	/	/	/		/	/				
Rauchentwicklung (visuell)		sehr stark						sehr stark					
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s ¹⁾	s	/	/	/	/	/		/	/				
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 2,0cm H 5,0cm													

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) innerhalb 20 Sekunden

/ kein Auftreten des Ereignisses

- keine Angabe

7. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung: -keine-

8. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens:

Das geprüfte Produkt gilt als nicht brennend abtropfend/abfallend.

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Seite 6 von 6

Ergebnis

Beurteilung:

Das auf Seite 2 beschriebene Material hat die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 erfüllt. Wie die weiteren Ergebnisse zeigen, hat das Material auch die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B1 erfüllt. Das Material kann somit in folgende Baustoffklasse nach DIN 4102 Teil 1 (05-1998) eingestuft werden:

**Baustoffklasse B1
(schwerentflammbare Baustoffe)**

Ergebnis: Das geprüfte Produkt erfüllt in beliebiger Farbe freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (1998-05).

Besondere Hinweise:

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den auf Seite 2 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Hinterlegungen) kann das Brandverhalten ungünstig beeinflusst werden, so dass die oben genannte Klassifizierung nicht mehr gültig ist.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien und nach Chemischreinigung.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnung verwendet wird (MBO §17, Abs. 3).
- Der Untersuchungsbericht ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
- Falls der o.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO §2, Abs. 9, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.
- Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dies ist zu führen durch:
 - o eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
 - o ein allgemeines Prüfzeugnis oder durch
 - o eine Zustimmung im Einzelfall
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - o bei geregelten Bauprodukt für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - o bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise

Geltungsdauer:

Die Gültigkeit dieses Prüfberichtes endet am 30.04.2024, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.
Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das ggf. erforderliche allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis.

10.5.17

i.A. Detlef von Seyfried
Labor/Laborleitung

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG

Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Prüfbericht.

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Anlage 1

Probekörper: A




Bild 1: Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte



Bild 2: Aussehen der Proben nach dem Brandversuch

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Anlage 2

Probekörper: B




Bild 1: Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte



Bild 2: Aussehen der Proben nach dem Brandversuch

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Anlage 3

Probekörper: C




Bild 1: Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte



Bild 2: Aussehen der Proben nach dem Brandversuch

Untersuchungsbericht Nr. 19/1707

Anlage 3

Probekörper: D




Bild 1: Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte




Bild 2: Aussehen der Proben nach dem Brandversuch